

Range Rover L322

Spojka diferenciálovej hriadele

Range Rover L 322 od roku výroby 2002, trpí bežným problémom nadmerného opotrebenia drážkovanej spojky medzi predným kardanovým hriadelom a predným diferenciálom, a to spôsobuje nefunkčnosť pohonu prednej nápravy vozidla. Táto závada postihuje len kardanový hriadeľ, nie diferenciál samotný. Land Rover ako taký ponúka v súčasnosti len riešenie spočívajúce vo výmene predného kardanového hriadeľa a celého kompletného diferenciáloveho zloženia.

Cena nového diferenciálu je v súčasnosti okolo 30 000,- SK!

Preto my, ako novinku, ponúkame lacnejšie riešenie!

Pri použití tohoto nového spojovacieho hriadeľa a nového kardanového hriadeľa, ušetríte nielen čiastku za nový diferenciál ale aj čas za jeho montáž (diferenciál nie je potrebné demontovať von z vozidla).

**DA2355**

Volajte prosím kôli cene a dostupnosti na sklade.



* Price correct as at 08/02/08

BE PART OF IT!

LAND ROVER PARTS
Cintorínská 226
Borinka u Bratislavy
PŠC 90032

SR : +421 905 951 895, +421 911 951 895
ČR : +420 776 356 011
info@land-rover-parts.eu
http://www.land-rover-parts.eu